

附件 4

文明施工通报批评项目

(一) 项目名称：奉化区宁奉城际铁路金海路站 04-22 地块

所属地区：奉化区

通报单位：宁波奉化聚勤房地产开发有限公司（建设单位）

浙江博宇建筑有限公司（施工单位）

杭州市城市建设监理有限公司（监理单位）

存在问题：工地出入口周边道路破损严重，道路未硬化；北侧围挡破损且高度不足，场地南侧未设置围挡；东侧大门处车辆冲洗设施未设置；场地内主要道路未硬化，道路泥泞。



(二) 项目名称：鄞州区 JD13-06-20（火车站-潘火段）地块

所属地区：鄞州区

通报单位：宁波茂升房地产开发有限公司（建设单位）

中建三局第三建设工程有限责任公司、中建七局（上海）有限公司（施工单位）

浙江文华建设项目管理有限公司（监理单位）

存在问题：建设各方主体文明施工主体责任落实不到位，对文明施工突出问题整改力度不足，屡改屡犯，现场场容场貌较差，经“回头看”复查，仍存在公共出入口冲洗设施损坏，车辆未冲洗干净出场，北出口车辆冲洗装置未设置；主要道路未硬化，道路泥泞等问题。



(三) 项目名称：鄞州区江东核心区 1#、2-3#、4#、6#地块

所属地区：鄞州区

通报单位：宁波新立房地产开发有限公司（建设单位）

中国建筑第八工程局有限公司（施工单位）

浙江工正工程管理有限公司（监理单位）

存在问题：建设各方主体文明施工主体责任落实不到位，对文明施工突出问题整改力度不足，屡改屡犯，现场场容场貌较差，经“回头看”复查，仍存在西大门排水沟排水不畅，场内外主要道路积水严重；打桩场地主要道路泥浆横流；场地内裸土未采取覆盖、绿化等措施。



（四）项目名称：江北区慈城新区 I-5-a 地块

所属地区：江北区

通报单位：宁波品富房地产开发有限公司（建设单位）

广州天力建筑工程有限公司（施工单位）

宁波金恒工程建设监理有限公司（监理单位）

存在问题：项目南侧工地出入口路面积水明显；东侧、西侧

等出入口均未配备车辆冲洗装置，车辆出场未经冲洗；场地内主要道路积水、泥泞，场地内裸土未采取覆盖、绿化等措施。



（五）项目名称：高新区剑兰路东侧规划路（甬江大道——江南路）


所属地区：宁波国家高新区

通报单位：宁波新材料科技城开发投资有限公司（建设单位）

宁波名扬生态建设有限公司（施工单位）

浙江宏瑞达工程管理有限公司（监理单位）

存在问题：大门冲洗设施未配备，车辆未冲洗干净出场；北出入口泥浆满地；场地内主要道路积水，积灰严重。



(六) 项目名称：镇海区蛟川北区棚户区改造三期D地块II标段

所属地区：镇海区

通报单位：宁波甬镇投资有限公司（建设单位）

宁波四建集团有限公司（施工单位）

宁波永安工程管理咨询有限公司（监理单位）

存在问题：项目出入口未配备车辆自动冲洗装置，渣土运输车未冲洗干净出场；项目南侧临东信路围挡未美化和设置公益广告；暂作为场内道路使用的原金诚路未落实保洁责任，路面泥泞、积泥、积灰明显。

