

附件3

2020年度全市建筑起重机械安全生产专项检查情况汇总表

序号	工程名称	地区	处理单位		主要违法违规行	处理意见（拟）
1	浙江赛克斯精锻科技有限公司年产40000套精密液压零部件项目(1#、2#、3#厂房)	慈溪	建设单位	浙江赛克斯精锻科技有限公司	1、塔吊安装专项方案审核、签章不符合要求。 2、安全限位装置不齐全，起升机构电动机与减速器中的联轴器弹性元件磨损严重，加强节、标准节上出厂铭牌锈蚀严重、无法识别。 3、产权单位未按规定建立建筑起重机械安全技术档案（浙BB-T01503）。	公开批评
			施工单位	核工业华东建设工程集团公司		重点监管 公开批评
			监理单位	浙江中景建筑设计院有限公司		重点监管 公开批评
			安装单位	宁波宁沛建筑设备有限公司		重点监管 公开批评
			维保单位	宁波宁沛建筑设备有限公司		公开批评
			产权单位	宁波宗诚建筑设备有限责任公司		行政处罚建议 公开批评
2	宁波北仑万洋众创城	北仑	建设单位	宁波北仑万洋众创城开发有限公司	1、塔吊司机赵江华（身份证：4*****1），特种作业人员证书复印件证号：浙B0412011000154，与省建设厅特种作业人员证书证号（浙B0412020000306）不一致。 2、浙BL-T00086塔吊基础积水，加强节锈蚀严重。 3、10#楼承重支架，扫地杆、横杆设置不全。	公开批评
			施工单位	万洋建设集团有限公司		行政处罚建议 重点监管 公开批评
			监理单位	宁波中证建设咨询有限公司		行政处罚建议 重点监管 公开批评
			安装单位	宁波市欣昱豪建筑设备租赁有限公司		
			维保单位	宁波市欣昱豪建筑设备租赁有限公司		

			产权单位	宁波市诚业建筑设备租赁有限公司		
3	原宁波林川进出口地块(暂名昌庭嘉园)	象山	建设单位	宁波嘉际房地产开发有限公司	1、塔吊安装专项方案审核、签章不符合要求。 2、回转限制器失效、力矩限制器失效、制动器刹车片磨损严重、卷筒钢丝绳防脱装置缺失。 3、监理单位未监督检查起重机械使用情况，对塔吊设备现场长期存在的隐患未督促整改。	公开批评
			施工单位	宁波众博建设有限公司		重点监管 公开批评
			监理单位	杭州正博建设项目管理咨询有限公司		行政处罚建议 重点监管 公开批评
			安装单位	上海升发实业有限公司象山分公司		重点监管 公开批评
			维保单位	上海升发实业有限公司象山分公司		公开批评
			产权单位	上海升发实业有限公司象山分公司		公开批评
4	商住用地建设项目(杭州湾大湾区黄金三角区、浙东临山卫大浦江畔地块)	余姚	建设单位	宁波市临湾置业有限公司	1、塔机浙BC-T00874一标准节水平杆变形、锈蚀严重，附墙调节螺栓未锁紧、塔机基础积水； 2、起重机械安拆(维保)单位“一机一档”安全技术资料不完整，安装单位技术负责人未参加安全技术交底，群塔施工方案塔机编号与施工现场编号不符。	公开批评
			施工单位	江苏省建筑工程集团有限公司		行政处罚建议 重点监管 公开批评
			监理单位	上海浦东新区建设监理有限公司		重点监管 公开批评
			安装单位	余姚市宏杰建筑设备有限公司		重点监管 公开批评
			维保单位	余姚市宏杰建筑设备有限公司		公开批评
			产权单位	余姚市潇凌建筑机械有限公司		公开批评
			建设单位	宁海宁昂地产有限公司		公开批评

5	宁海宁东18-E2地块项目	宁海	施工单位	北京纽约建设发展有限公司	<p>1、浙BC-T01021（2#塔吊）外套架操作平台部分固定螺丝缺失，引进架销子锁片失效。</p> <p>2、浙BC-T01021（2#塔吊）安全技术档案不全。（未见2011年3月-2019年5月期间安全技术档案）</p> <p>3、总包单位未指定专职设备管理人员进行现场监督检查。</p> <p>4、总包单位项目经理胡占忠未到岗履职。</p>	重点监管 公开批评
			监理单位	宁波市天正工程咨询有限公司		重点监管 公开批评
			安装单位	宁波松鼎设备租赁有限公司		
			维保单位	宁波松鼎设备租赁有限公司		
			产权单位	余姚市凯远建设有限公司		行政处罚建议 公开批评
6	南鑫海运大厦	梅山	建设单位	宁波梅山保税港区南鑫实业有限公司	<p>1、塔吊（产权备案号：浙B0-T01166）现场回转限位齿轮无、总启动接触器失效；塔吊钢丝绳排列不整齐，局部断丝；塔吊小车工作栏螺丝需更换</p> <p>（注：其中涉及回转限位齿轮问题、钢丝绳问题，保险风控机构曾于11月28日风控检查记录中指出，该项目至12月18日仍未整改）</p>	公开批评
			施工单位	宁波市北仑新城建设工程有限公司		重点监管 公开批评
			监理单位	宁波海城工程监理有限公司		重点监管 公开批评
			安装单位	宁波高新区鑫塔机械设备有限公司		公开批评
			维保单位	宁波高新区鑫塔机械设备有限公司		公开批评
			产权单位	宁波高新区鑫塔机械设备有限公司		公开批评
7	宁大北侧双桥地块项目二期（商业体及配套）	江北	建设单位	宁波富力房地产开发有限公司	<p>1、塔机信号司索工数量配备不足，群塔施工方案总监理工程师未签盖执业章，1#塔机附墙件与楼面板摩擦，主电缆不符合要求，2#塔机附墙方案未经企业审批；</p> <p>2、起重机械产权（租赁）单位未健全安全生产管理制度、操作规程等资料档案。</p>	公开批评
			施工单位	广州天力建筑工程有限公司		公开批评
			监理单位	宁波科信华正工程咨询股份有限公司		公开批评
			安装单位	浙江杰正设备租赁有限公司		公开批评

			维保单位	浙江杰正设备租赁有限公司	寸奥行日本。	公开批评
			产权单位	余姚市欣捷起重设备租赁有限公司		公开批评
8	朱一幼儿园二期	国家高新区	建设单位	宁波市国家高新区（新材料科技城）公共项目建设中心	1、物料提升机（产权编号：浙BQ—W00249）引轮防脱保险不符合要求，缆风绳花篮螺栓开口处保险不完整，接地线直径过小。	公开批评
			施工单位	浙江博龙溪建设有限公司		公开批评
			监理单位	宁波华胜工程管理有限公司		公开批评
			安装单位	宁波白鹭工程机械设备制造厂		公开批评
			维保单位	宁波白鹭工程机械设备制造厂		
			产权单位	宁波白鹭工程机械设备制造厂		
9	东部新城东片区A1-1#地块学校项目	鄞州	建设单位	宁波东部新城开发投资集团有限公司(代建)	1、1号物料提升机(产权编号：浙BN-W00047)导轨架松动、局部断裂，防坠器失效，可视监控失效	公开批评
			施工单位	宁波中洲建设工程有限公司		公开批评
			监理单位	浙江联达工程项目管理有限公司		公开批评
			安装单位	宁波顺泰机械设备租赁有限公司		公开批评
			维保单位	宁波顺泰机械设备租赁有限公司		公开批评
			产权单位	宁波顺泰机械设备租赁有限公司		公开批评